



# MAZDA CX-5 2.5 AT (з 2011 року)



## Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		- 5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км
Заміна	моторного мастила (4.6 л) <b>Ultra 5w30**</b> або <b>Supra 0w20***</b>	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-
	мастило редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду					
	мастило МКПП	кожні 180 000 км					
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км					
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-
	паливопроводів та шлангів	-	-	●	-	●	-
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-
	привідних валів	-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●
	стану кузова	грн з ПДВ	-	355	355	355	355
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузову	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання	годин	0,6	0,8	1,4	1,0	1,4	0,8
Вартість робіт	грн з ПДВ	533	710	1 243	888	1 243	710
<b>Загальна вартість ТО</b>							
<b>(роботи та запчастини), грн з ПДВ</b>							
	<b>Ultra 5w30**</b>	<b>2 352</b>	<b>2 885</b>	<b>4 910</b>	<b>3 910</b>	<b>4 910</b>	<b>2 885</b>
	<b>Supra 0w20***</b>	<b>3 126</b>	<b>3 659</b>	<b>5 684</b>	<b>4 683</b>	<b>5 684</b>	<b>3 659</b>
<b>Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ</b>							
Перевірка	повітряного фільтра	-	178	178	-	178	178
	фільтра салону	-	266	-	266	-	266
	свічок запалювання	-	355	355	355	355	355
Регулювання світла фар		-	-	-	355	-	-
<b>Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ</b>							
Заміна	мастило заднього диференціалу (1 л) 80w-90	-	-	1 477	-	1 477	-
	гальмівних колодок передніх	4 486					
	гальмівних колодок задніх	3 566					
	щітки склоочисника переднього лівого	815					
	щітки склоочисника переднього правого	753					
	щітки склоочисника заднього	578					

\* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

\*\* **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

**Ціни дійсні станом на 12.01.2021. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.**