



MAZDA MX-5 2.0 AT/MT



Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		-	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	
		5 000 км*	20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км	
Заміна	моторного мастила (4.3 л)	Ultra 5w30** Supra-X 0w20***	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра		●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра		-	-	-	●	-	-
	мастила трансмісійного (для МТ)		-	-	-	-	-	●
	гальмівної рідини		-	-	●	-	●	-
	свічок запалювання (4 шт)		кожні 120 000 км					
охолоджувальної рідини двигуна		через 200 000 км (10 років), після кожні 100 000 км (5 років)						
Перевірка	приводних ременів		-	-	-	●	-	-
	системи охолодження		-	-	●	-	●	-
	паливопроводів та шлангів		-	-	●	-	●	-
	рівня та щільності електроліту АКБ		-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань		-	●	●	●	●	●
	Тест М-MDS		-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок		-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань		-	-	●	-	●	-
	підвіски та шарнірних з'єднань		-	-	●	-	●	-
	привідних валів		-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу		кожні 80 000 км (або 5 років)					
зносу та тиску в шинах (та запасн. колеса)		●	●	●	●	●	●	
стану кузова		-	●	●	●	●	●	
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова		●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання, годин			0,6	0,9	1,4	1,0	1,4	0,9
Вартість робіт, грн з ПДВ			738	1 230	2 091	1 353	2 091	1 353
Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням М-MDS тестеру								
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ		Ultra 5w30**	4 216	5 200	7 003	7 232	7 003	5 323
		Supra-X 0w20***	5 918	6 902	8 705	8 933	8 705	7 025
Загальна вартість ТО для МТ (роботи та запчастини), грн з ПДВ		Ultra 5w30**	5 918	5 200	7 003	7 232	7 003	6 576
		Supra-X 0w20***	5 918	6 902	8 705	8 933	8 705	8 277

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	246
	свічок запалювання	492
Регулювання	світла фар	492

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	12 118
	гальмівних колодок задніх	8 771
	щітки склоочисника переднього лівого	2 252
	щітки склоочисника переднього правого	1 697

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra-X 0W-20 Mazda Supra-X 0W-20 і є повністю взаємозамінним до нього.

Ціни дійсні станом на 03.06.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ПП «Аеліта»
Україна, 49019
м. Дніпро, вул. Павлова, 12
Тел.: +38 (056) 373 82 81
www.mazda.aellta.ua