



MAZDA 6 2.5AT Turbo (2021) EURO6

Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		5 000 км*	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	
		20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км		
Заміна	моторного мастила (4.8 л)	Ultra 5w30** Supra-X 0w20***	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра		●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра		-	-	●	-	-	
	фільтра салону		-	●	-	●	-	
	гальмівної рідини		-	●	-	●	-	
	мастила редуктора (1 л) 80w-90		У разі занурення редуктора у воду					
	свічок запалювання (4 шт)		-	-	●	-	-	
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22		через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
Перевірка	приводних ременів		-	-	●	-	-	
	системи охолодження		-	●	-	●	-	
	паливопроводів та шлангів		●	-	●	-	●	
	рівня та щільності електроліту АКБ		●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань		●	●	●	●	●	
	стоянкового гальма		●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок		●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань		-	●	-	●	-	
	підвіски та шарнірних з'єднань		-	●	-	●	-	
	привідних валів		-	●	-	●	-	
	системи вихлопу		-	-	-	●	-	
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)		●	●	●	●	●	
	стану кузова		-	●	●	●	●	
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-	
Норматив часу виконання, годин		0,6	1,4	1,7	2,3	1,7	1,6	
Вартість робіт, грн з ПДВ		738	1 722	2 091	2 829	2 091	1 968	
Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням М-MDS тестеру								
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ		Ultra 5w30**	5 372	6 848	10 915	19 519	10 915	7 094
		Supra-X 0w20***	7 439	8 915	12 983	12 112	12 983	9 161

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	246	246	-	246	246
	фільтра салону	-	369	-	369	-	369
	свічок запалювання	-	492	492	492	492	492
Регулювання	світла фар	-	-	-	492	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	10 058
	гальмівних колодок задніх	14 343
	щітки склоочисника переднього лівого	1 816
	щітки склоочисника переднього правого	2 313

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2,55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 03.06.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ПП «Аеліта»
Україна, 49019
м. Дніпро, вул. Павлова, 12
Тел.: +38 (056) 373 82 81
www.mazda.aellta.ua