



MAZDA 6 2.5 AT EURO5



(з 2021 року)

Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		5 000 км*	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	
		15 000 км	30 000 км	45 000 км	60 000 км	75 000 км		
Діагностика	Діагностика M-MDS тестером	●	●	●	●	●	●	
Заміна	моторного мастила (4.6 л) Ultra 5w30** або Supra 0w20	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-	
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду						
	свічок запалювання (4 шт)	-	-	-	-	●	-	
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
	Перевірка	приводних ременів	-	-	●	-	-	●
системи охолодження	-	●	-	●	-	●		
паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●		
рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●		
гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●		
стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●		
гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●		
рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-		
підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-		
привідних валів	-	-	●	-	●	-		
системи вихлопу	-	-	-	-	●	-		
зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●		
стану кузова	грн з ПДВ	-	492	492	492	492	492	
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-	
Норматив часу виконання	годин	0,6	0,9	1,4	1,1	1,4	0,9	
Вартість робіт	грн з ПДВ	738	1 107	1 722	1 353	1 722	1 107	
Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру								
Загальна вартість ТО		Ultra 5w30**	4 076	4 937	8 174	17 416	18 736	4 937
(роботи та запчастини), грн з ПДВ			5 497	6 358	9 595	8 275	20 156	6 358

Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ

Перевірка	повітряного фільтра	-	246	246	-	246	246
	фільтра салону	-	369	-	369	-	369
	свічок запалювання	-	492	492	492	492	492
Регулювання	світла фар	-	-	-	492	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ

Заміна	гальмівних колодок передніх	8 903
	гальмівних колодок задніх	12 415
	щітки склоочисника переднього лівого	2 048
	щітки склоочисника переднього правого	1 613
	щітки склоочисника заднього	

* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

Ціни дійсні станом на 06.01.2025. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.