



# MAZDA CX-60 3.3 AT



## Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт			5 000 км*	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	
			TO1	TO2	TO3	TO4	TO5		
Заміна	моторного мастила (6.0 л)	Ultra 5w30	●	●	●	●	●	●	
		Supra-X 0w20	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●		
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-		
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-		
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-		
	мастила редуктора (1,1 л)	У разі занурення редуктора у воду							
охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)								
Перевірка	свічок запалювання*	-	-	-	●	-	-		
	привідних ременів	-	-	-	●	-	-		
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-		
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●		
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●		
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●		
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●		
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-		
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-		
	привідних валів	-	-	●	-	●	-		
	системи вихлопу	кожні 100 000 км (8 років)							
	знос та тиску в шинах (та запасн. колеса)	●	●	●	●	●	●		
	стану кузова	-	●	●	●	●	●		
зчитування кодів** несправностей M-MDS тестером	●	●	●	●	●	●			
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-		
Норматив часу виконання, годин			0,6	0,9	1,5	2,0	1,5	0,9	
Вартість робіт, грн з ПДВ			738	1 107	1 845	2 460	1 845	1 107	
* рекомендовано перевірка свічок запалювання кожні 10 000км									
** якщо помилка P1200, очистити паливну систему за допомогою оригінального очищувача відкладень Mazda.									
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ			Ultra 5w30**	6 237	7 098	11 087	26 843	11 087	7 098
			Supra-X 0w20***	8 822	9 683	13 672	29 428	13 672	9 683

### Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	246	246	-	246	246
	фільтра салону	-	369	-	369	-	369
	свічок запалювання	-	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230
Регулювання	світла фар	-	-	-	492	-	-

### Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	8 894
	гальмівних колодок задніх	8 125
	щітки склоочисника переднього лівого	1 753
	щітки склоочисника переднього правого	1 580
	щітки склоочисника заднього	1 299

\* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є висоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

\*\*\* Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 03.06.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ПП «Аеліта»  
Україна, 49019  
м. Дніпро, вул. Павлова, 12  
Тел.: +38 (056) 373 82 81  
www.mazda.aellta.ua