



# MAZDA 6 2.5 AT (2021) EURO5



## Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт				1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік
		5 000 км*	15 000 км	30 000 км	45 000 км	60 000 км	75 000 км	
Діагностика	Діагностика M-MDS тестером	●	●	●	●	●	●	●
Заміна	моторного мастила (4.6 л)	●	●	●	●	●	●	●
	Ultra 5w30** або Supra-X 0w20							
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	-
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-	-
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	-
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду						
	свічок запалювання (4 шт)	-	-	-	-	●	-	-
охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)							
Перевірка	привідних ременів	-	-	●	-	-	-	●
	системи охолодження	-	●	-	●	-	-	●
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	-	●
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-	-
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-	-
	привідних валів	-	-	●	-	●	-	-
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-	-
	знос та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●	●
	стану кузова	-	●	●	●	●	●	●
	Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання, годин		0,6	0,9	1,4	1,1	1,4	0,9	
Вартість робіт, грн з ПДВ		738	1 107	1 722	1 353	1 722	1 107	

Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру

Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**	5 193	6 054	9 895	20 040	21 687	6 054
		Supra-X 0w20***	7 175	8 036	11 876	10 229	23 669

### Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	246	246	-	246	246
	фільтра салону	-	369	-	369	-	369
	свічок запалювання	-	492	492	492	492	492
Регулювання	світла фар	-	-	-	492	-	-

### Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	10 058
	гальмівних колодок задніх	14 343
	щітки склоочисника переднього лівого	2 313
	щітки склоочисника переднього правого	1 816

\* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

\*\*\* Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 03.06.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ПП «Аеліта»  
Україна, 49019  
м. Дніпро, вул. Павлова, 12  
Тел.: +38 (056) 373 82 81  
www.mazda.aellta.ua