



# MAZDA CX-5 2.5 AT (з 2017 року)



## Карта технічного обслуговування

| Перелік регламентних робіт              |   | -<br>5 000 км*                    | 1 рік<br>20 000 км | 2 рік<br>40 000 км | 3 рік<br>60 000 км | 4 рік<br>80 000 км | 5 рік<br>100 000 км |
|---|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Заміна                                  | моторного мастила (4.6 л)<br><b>Ultra 5w30**</b> або <b>Supra 0w20***</b> | ●                                 | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                   |
|   | масляного фільтра   | ●                                 | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                   |
|   | повітряного фільтра   | -                                 | -                  | -                  | ●                  | -                  | -                   |
|   | фільтра салона  | -                                 | -                  | ●                  | -                  | ●                  | -                   |
|   | мастило редуктора (1 л) 80w-90  | У разі занурення редуктора у воду |                    |                    |                    |                    |                     |
|   | мастило МКПП  | кожні 180 000 км                  |                    |                    |                    |                    |                     |
|   | гальмівної рідини   | -                                 | -                  | ●                  | -                  | ●                  | -                   |
|   | свічок запалювання (4 шт)   | кожні 120 000 км                  |                    |                    |                    |                    |                     |
| охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22 | через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)           |                                   |                    |                    |                    |                    |                     |
| Перевірка                               | приводних ременів   | -                                 | -                  | -                  | ●                  | -                  | -                   |
|   | системи охолодження   | -                                 | -                  | ●                  | -                  | ●                  | -                   |
|   | паливопроводів та шлангів   | -                                 | -                  | ●                  | -                  | ●                  | -                   |
|   | рівня та щільності електроліту АКБ  | -                                 | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                   |
|   | гальмівного контуру, патрубків та з'єднань                                | -                                 | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                   |
|   | стоянкового гальма  | -                                 | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                   |
|   | гальмівних дисків та колодок  | -                                 | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                   |
|   | рульового керування, з'єднань   | -                                 | -                  | ●                  | -                  | ●                  | -                   |
|   | підвіски та шарнірних з'єднань  | -                                 | -                  | ●                  | -                  | ●                  | -                   |
|   | привідних валів   | -                                 | -                  | ●                  | -                  | ●                  | -                   |
|   | системи вихлопу   | -                                 | -                  | -                  | -                  | ●                  | -                   |
|   | зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)                                | ●                                 | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                   |
|   | стану кузова  | грн з ПДВ                         | -                  | 492                | 492                | 492                | 492                 |
| Затяжка                                 | болтів та гайок шасі і кузова   | ●                                 | -                  | ●                  | -                  | ●                  | -                   |
| Норматив часу виконання                 | годин   | 0,6                               | 0,8                | 1,4                | 1,0                | 1,4                | 0,8                 |
| Вартість робіт                          | грн з ПДВ   | 738                               | 984                | 1 722              | 1 230              | 1 722              | 984                 |

Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру

| Загальна вартість ТО<br>(роботи та запчастини), грн з ПДВ | Ultra 5w30**  | 4 076 | 4 814 | 8 174 | 6 731 | 8 174 | 4 814 |
|---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   | Supra 0w20*** | 5 497 | 6 235 | 9 595 | 8 152 | 9 595 | 6 235 |

### Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ

|                        |                     |   |     |     |     |     |     |
|------------------------|---------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Перевірка              | повітряного фільтра | - | 246 | 246 | -   | 246 | 246 |
|                        | фільтра салону      | - | 369 | -   | 369 | -   | 369 |
|                        | свічок запалювання  | - | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 |
| Регулювання світла фар |                     | - | -   | -   | 492 | -   | -   |

### Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ

|        |  |        |   |       |   |       |   |
|--------|--|--------|---|-------|---|-------|---|
| Заміна | мастило заднього диференціалу (1 л) 80w-90 | -      | - | 3 180 | - | 3 180 | - |
|        | гальмівних колодок передніх                | 10 559 |   |       |   |       |   |
|        | гальмівних колодок задніх                  | 8 442  |   |       |   |       |   |
|        | щітки склоочисника переднього лівого       | 1 279  |   |       |   |       |   |
|        | щітки склоочисника переднього правого      | 1 033  |   |       |   |       |   |
|        | щітки склоочисника заднього                | 1 022  |   |       |   |       |   |

\* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

\*\*\* **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

**Ціни дійсні станом на 06.01.2025. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.**